

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 2 Y 3 DE LA APV. SANTA ANITA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO".

1. DATOS GENERALES

➤ UBICACION

LOCALIDAD : CALLES 2 Y 3 DE LA APV. SANTA ANITA  
DISTRITO : CUSCO  
PROVINCIA : CUSCO  
DEPARTAMENTO : CUSCO

➤ PRESUPUESTO APROBADO : S/. 144,144.79 (RGM N° 228-GM-MPC-2014)

➤ PRESUPUESTO MODIFICADO : S/. 135,758.84 (RGM N° 675-2014-GM-MPC)

➤ RESIDENTE DE OBRA : ING. JOSÉ SANTOS QUISPE ABARCA  
CIP. 62099

➤ INSPECTOR DE OBRA : ARQ. JEANETTE AMEZQUITA JIMÉNEZ  
CIP. 28784

➤ FECHA DE INICIO DE OBRA : 18 DE JUNIO DEL 2014

➤ FECHA DE CONCLUSION DE OBRA : 16 DE AGOSTO DEL 2014

➤ ESTADO : EN REGULARIZACION

2. ACTA

En la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles 2 y 3 de la APV. Santa Anita del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco". Siendo las 10 horas del día 30 de Julio del 2015, se constituyó la Comisión de Recepción de Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 198-2014-MPC, conformado de la siguiente forma:

Presidente:

- Arq. Luz Marina Gonzales de la Vega – Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Integrantes:

- Ing. Tricia Santoyo Cruz– Director de la Oficina de Supervisión.



Handwritten signature of Tricia Santoyo Cruz.

Handwritten signature of Luz Marina Gonzales de la Vega.



- Sr. Víctor Cuchillo Flores – Jefe de Control Patrimonial.
- Ing. Juvenal O. Chalco Muñoz– Director de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública.
- Ing. Oscar R. Villagaray Pacheco - Gerente de Infraestructura.

Participando del Acto de Entrega en representación de la Unidad Ejecutora, el Ing. José Luis Farfán Quintanilla, en su condición de Sub-Gerente de Obras de la Municipalidad del Cusco.

La Comisión de recepción de Obras, en uso de sus atribuciones procedió a la constatación de la obra ejecutada, consistente en:

1. **CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA EJECUTADA:** El proyecto considero la ejecución de actividades principales que al constatar insitu visualmente se describen a continuación:

**PRINCIPALES METAS FÍSICAS EJECUTADAS – PROGRAMADAS**

| ITEM     | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS  | UND. | TOTAL VERIFICADO |
|----------|--|------|------------------|
| 04.00.00 | <b>PAVIMENTO RIGIDO</b>  |      |                  |
| 04.02.05 | LOSA DE RODADURA (CONCRETO F'C= 210 KG/CM2)                      | M3   | 54.00            |
| 04.02.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y LONG.                         | M    | 172.93           |
| 05.00.00 | <b>SARDINELES Y VEREDAS</b>                                      |      |                  |
| 05.01.04 | SARDINELES DE CONCRETO (CONCRETO F'C= 175 kg/cm2)                | M3   | 2.22             |
| 05.01.06 | SELLADO DE JUNTAS ,e=3/4" ,h=0.15m                               | M    | 5.50             |
| 05.02.05 | VEREDAS (CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 PARA VEREDAS)                  | M3   | 1.73             |
| 05.02.07 | SELLADO DE JUNTAS ,e=3/4" ,h=0.15m                               | M    | 10.50            |
| 06.00.00 | <b>SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES</b>                  |      |                  |
| 06.01.05 | CANAL DE EVAUACION DE AGUAS PLUVIALES (CONCRETO F'C= 210 kg/cm2) | M3   | 1.74             |
| 06.01.08 | SELLADO EN JUNTAS, e=3/4" ,h=0.05m                               | M    | 6.28             |
| 07.00.00 | <b>MUROS DE MAMPOSTERIA</b>                                      |      |                  |
| 07.06.00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA 70% PG +Cº 1:6                             | M3   | 7.21             |
| 07.08.00 | EMBOQUILLADO DE MURO AREA VISIBLE                                | M2   | 20.04            |
| 07.09.00 | JUNTAS ASFALTICAS  | M    | 9.96             |
| 08.00.00 | <b>REJAS METALICAS EN AREA VERDE</b>                             |      |                  |
| 08.02.00 | REJAS METALICAS SEGÚN DISEÑO                                     | M    | 28.00            |
| 10.00.00 | <b>MITIGACION DE IMPACTOS</b>                                    |      |                  |
| 10.00.01 | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES                                | M2   | 29.76            |

Al término de esta diligencia se dio por recepcionada la obra ejecutada, en fe del cual firmamos los participantes de este acto, **destacándose que la presente acta es por vía de regularización** debido a que la obra todavía concluyo el 19 de Enero del 2013 según lo registrado en Cuaderno de Obra.

Cusco, 30 de Julio del 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Oscar R. Villagaray Pacheco  
 Gerente de Infraestructura

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  
 OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS  
*[Handwritten signature]*  
 Tricia Sotuyo Cruz  
 DIRECTORA