



"Cusco, patrimonio cultural de la humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA AV. GARCILASO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"

1.- DATOS GENERALES

UBICACIÓN:

SECTOR : AV. GARCILASO
DISTRITO : WANCHAQ - CUSCO,
PROVINCIA : CUSCO.
DEPARTAMENTO : CUSCO.
PRESUPUESTO ASIGNADO : **S/. 657,542.59**
CODIGO SNIP : 186217
RESIDENTE DE OBRA : Ing° Wilber Ojeda Alegria CIP: 86158
INSPECTOR DE OBRA : Ing° Victor R. Pacheco Collavino CIP: 57942
FECHA DE INICIO DE OBRA : 05 de Diciembre de 2011
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 31 de Julio de 2012

2.- ACTA

En la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA AV. GARCILASO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO" siendo las 10:00 horas del día **Viernes 19 de Diciembre de 2014**, se constituyó la Comisión de Recepción de Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco, designada mediante **Resolución de Alcaldía N° 198-2014-MPC** de fecha **02/06/2014**, conformado de la siguiente forma:

Presidente:

• Arq. Manuel Lenin Zegarra Díaz : Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Integrantes:

• Arq. Delmiro Mellado Vargas : Director de Supervisión.
• Sr. Víctor Cuchillo Flores : Jefe de Control Patrimonial.
• Lic. José Luis Charca Guerra : Director de la Oficina de liquidación de proyectos de Inversión Publica
• Ing. Joel Darío Zamalloa Jordán : Gerente de Infraestructura, en calidad de unidad ejecutora.

‘sco, patrimonio cultural de la humanidad’

PROVINCIA DE CUSCO



representación de la Unidad Ejecutora, el Ing. José
Sub-Gerente de Obras de la Municipalidad del
residente de obra.

ción de
a, consistente

de sus atribuciones procedió a la constatación

OBJETIVO: El proyecto de REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE LAS TUBERIAS RETAS EN LA AV. GARCILASO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO” consiste en:

- Mejorar el servicio de agua potable i la red de desagüe a los vecinos ubicados en la Avenida Garcilaso, del distrito de Cusco
- Así también minimizar las perdidas constantes de agua por factores de envejecimiento, usos de tuberías no recomendadas e instalaciones inadecuadas.
- Mejorar el sistema de red de agua potable i sistemas de desagüe adecuada a la Avenida Garcilaso, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud i vida; especialmente de los niños.
- Prevención de enfermedades infecciosas, producidas por la descomposición al aire libre de los desechos producidos

2. **CARACTERISTICAS DE OBRA EJECUTADA:** La Obra ejecutada tiene las siguientes características de acuerdo a los componentes del proyecto:

- **Resultado Nro 01** (Rehabilitación de tubería de distribución de agua potable)
- **Resultado Nro 02** (Rehabilitación tubería de recolección del desagüe)
- **Resultado Nro 03** (Hábitos i prácticas de higiene)

CANTIDADES EJECUTADAS

Trazo, nivelacion i replanteo en la red de distribucion	993.10	m2
Suministro de grifo contra incendios	4.00	und
Trazo, nivelacion i replanteo en redes colectoras	411.56	m2
Suministro i colocacion de tapa de C°A° pre fabricado D=0.60m	18.00	m3

Al término de esta diligencia se dio por recepcionada la obra ejecutada, en fe del cual firmamos los participantes de este acto.

Cusco, Viernes 19 de Diciembre de 2014

MUNICIPALIDAD DE CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Arto DELNORO MELLADO VARGAS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Vicente Encinillo Flores
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES

MUNICIPALIDAD DE CUSCO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Arto Del Dorado Lumalica Jordán
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DE CUSCO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
L.C. Arto. José Luis Chirón Guerra
GERENTE DE OBRAS