

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Nombre de la Obra	: “Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles internas del cuadrante delimitado por la Av. Brasil, Av. José María Plaza, Jr. Huascar y Jr. Mariscal Toribio Luzuriaga, Distrito Jesús María-Lima-Lima” - Código SNIP N.º 373756”
Ubicación	: Cuadra 01 al 04 de la Av. José María Plaza Cuadra 01 al 06 de la Jr. Mariscal Toribio Luzuriaga. Cuadra 01 al 03 de la Av. República Dominicana Distrito de Jesús María,
Proceso	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2017- CS/MDJM- Primera Convocatoria.
Propietario	: Municipalidad de Jesús María
Contratista	: YM CONTRATISTA SAC.
Modalidad de Ejecución	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato	: S/. 1,421,922.17 Un millón Cuatrocientos Veintiun Mil Novecientos Veintidos y 17/100 Soles.
Plazo Contractual	: 75 días Calendario
Acta Entrega de Terreno	02.11.2017
Inicio de plazo contractual	: 03.11.2017
Fecha de terreno de plazo contractual	: 16.01.2017
Ampliación de plazo	: 15 días (Aprobado mediante R.A. N.º 006-2018-MDJM.)
Termino de ejecución de obra	: 31.01.2018
Residente de obra	: Ing. Felipe Eduardo Antonio Augusto Galvez de la Puente
Inspector de obra	: Ing. José Martín Rivera Cabrera



Siendo las 10:30 a.m. del día 01 de Marzo de 2018, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 004-2018-GDU-MDJM de fecha 31.01.2018, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles internas del cuadrante delimitado por la Av. Brasil, Av. José María Plaza, Jr. Huascar y Jr. Mariscal Toribio Luzuriaga, Distrito Jesús María-Lima-Lima”.

El Comité integrado por el PRESIDENTE Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, MIEMBRO Walter Benavides Roman Sub gerente de Logística, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. José Martín Rivera Cabrera CIP 133309, en representación de la Municipalidad de Jesús María y en representación de la empresa contratista YM CONTRATISTA SAC. el residente de la obra, el Ing. Felipe Eduardo Antonio Augusto Galvez De La Puente con CIP. 36499, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra, declarando su conformidad con la obra ejecutada salvo vicios ocultos, dándose por RECEPCIONADA LA OBRA.

En señal de conformidad, se firma el ACTA DE RECEPCIÓN por quintuplicado

FELIPE EDUARDO ANTONIO AUGUSTO GALVEZ DE LA PUENTE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 36499

José Martín Rivera Cabrera
Ing. Civil
C.I.P.-133309





MUNICIPALIDAD DE
JESÚS MARÍA
VIVE BIEN

Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA

ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN
C.I.P N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Julio Cesar Castillo Espichan
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos
C.I.P N° 70202

.....
José Martín Rivera Cabrera
Ing. Civil
C.I.P.:133309

Ing. José Martín Rivera Cabrera
Inspector de Obras
C.I.P N° 133309



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

WALTER BENAVIDES ROMAN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA

Sr. Walter Benavides Roman
Sub Gerente de Logística

FELIPE EDUARDO ANTONIO AUGUSTO
GALVEZ DE LA PUENTE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 36499

Ing. Felipe Eduardo A. Augusto Galvez de la Puente
Residente de Obra
C.I.P N° 36499