

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Nombre de la Obra	:	“Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Av. Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8, del Distrito de Jesús María, - Lima – Lima – SEGUNDA ETAPA
Ubicación	:	Cuadra 7-9 del Jirón Cahuide Cuadra 12-19 Jr. Huamachuco Cuadra 1-11 Av. Cayetano Herédia Cuadra 1-6 del Jirón Hermilio Valdizán Cuadra 1-8 Av. Ricardo Tizón y Buena Distrito de Jesús María,
Proceso	:	Adjudicación Simplificada N° 24–2017– CS/MDJM.
Propietario	:	Municipalidad de Jesús María
Contratista	:	Consortio CAHUIDE.
Financiamiento	:	Recursos determinados
Sistema de Contratación	:	Precios Unitarios
Monto del Contrato	:	S/. 1 658,982.50 Inc. I.G.V.
Plazo de ejecución	:	75 días Calendario
Acta Entrega de Terreno	:	27NOV2017
Fecha de Inicio de Obra	:	28NOV2017
Fecha de culminación de Obra	:	10FEB2018
Ampliación de Plazo	:	12 días calendarios
Nueva fecha de culminación de Obra	:	22FEB2018
Residente de obra	:	Ing. Roxana Susan Flores Villegas
Inspector de obra	:	Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera

Siendo las 10:30 a.m. del día 18 de Marzo de 2018, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 004-2018 de fecha 30.01.2018, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra *“Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8 Distrito de Jesús María”, - Lima – Lima – SEGUNDA ETAPA.*

El Comité integrado por el PRESIDENTE Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, MIEMBRO Sr. Walter Benavides Roman, Sub Gerente de Logística, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera CIP 52859, en representación de la Municipalidad de Jesús María y en representación de la empresa contratista Consortio CAHUIDE el RESIDENTE DE OBRA, el Ing. Roxana Susan Flores Villegas con CIP N°94806, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra, declarando su conformidad con la obra ejecutada salvo vicios ocultos, dándose por RECEPCIONADA LA OBRA .

MUNICIPALIDAD DISTR.
DE JESÚS MARÍA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA



ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN
CIP N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Roxana Susan Flores Villegas
CIP N° 94806
RESIDENTE DE OBRA

ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS
INGENIERA CIVIL
CIP N° 94806

WALTER BENAVIDES ROMAN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA



MUNICIPALIDAD DE
JESÚS MARÍA
VIVE BIEN!

Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

En señal de conformidad, se firma la presente Acta en quintuplicado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA

.....
ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN
C.I.P N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Julio Cesar Castillo Espichan
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos
C.I.P N° 70202



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

.....
WALTER BENAVIDES ROMAN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA

Sr. Walter Benavides Roman
Sub Gerente de Logística

Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera
Inspector de Obras
C.I.P N° 52859

ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 94606

Ing. Roxana Susan Flores Villegas
Residente de Obra
CIP N°94606