



MUNICIPALIDAD DE  
**JESÚS MARÍA**  
VIVE BIEN

Gerencia de Desarrollo Urbano  
Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**Nombre de la Obra** : "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Av. Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8, del Distrito de Jesús María, - Lima - Lima - SEGUNDA ETAPA

**Ubicación** : Cuadra 7-9 del Jirón Cahuide  
Cuadra 12-19 Jr. Huamachuco  
Cuadra 1-11 Av. Cayetano Herédia  
Cuadra 1-6 del Jirón Hermilio Valdizán  
Cuadra 1-8 Av. Ricardo Tizón y Buena  
Distrito de Jesús María,

**Proceso** : Adjudicación Simplificada N° 24-2017- CS/MDJM.

**Propietario** : Municipalidad de Jesús María

**Contratista** : Consorcio CAHUIDE.

**Financiamiento** : Recursos determinados

**Sistema de Contratación** : Precios Unitarios

**Monto del Contrato** : S/. 1 658,982.50 Inc. I.G.V.

**Plazo de ejecución** : 75 días Calendario

**Acta Entrega de Terreno** : 27NOV2017

**Fecha de Inicio de Obra** : 28NOV2017

**Fecha de culminación de Obra** : 10FEB2018

**Ampliación de Plazo** : 12 días calendarios


**Nueva fecha de culminación de Obra** : 22FEB2018

**Residente de obra** : Ing. Roxana Susan Flores Villegas

**Inspector de obra** : Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera

Siendo las 10:30 a.m. del día 16 de Marzo de 2018, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 004-2018 de fecha 30.01.2018, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8 Distrito de Jesús María", - Lima - Lima - SEGUNDA ETAPA.

El Comité integrado por el PRESIDENTE Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, MIEMBRO Sr. Walter Benavides Roman, Sub Gerente de Logística, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera CIP 52859, en representación de la Municipalidad de Jesús María y en representación de la empresa contratista Consorcio CAHUIDE el RESIDENTE DE OBRA, el Ing. Roxana Susan Flores Villegas con CIP N°94806, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra, declarando su conformidad con la obra ejecutada salvo vicios ocultos, dándose por RECEPCIONADA LA OBRA.



MUNICIPALIDAD DE  
**JESÚS MARÍA**  
VIVE BIEN

Gerencia de Desarrollo Urbano  
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

En señal de conformidad, se firma la presente Acta en quintuplicado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESUS MARIA

.....  
ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN  
C.I.P N° 70202  
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

-----  
Ing. Julio Cesar Castillo Espichan  
**Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos**  
**C.I.P N° 70202**

-----  
Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera  
**Inspector de Obras**  
**C.I.P N° 52859**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

.....  
WALTER BENAVIDES ROMAN  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

-----  
Sr. Walter Benavides Roman  
**Sub Gerente de Logística**

-----  
**ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS**  
**INGENIERA CIVIL**  
**Reg. CIP N° 94606**

-----  
Ing. Roxana Susan Flores Villegas  
**Residente de Obra**  
**CIP N°94606**