

**ACTA DE OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN DE OBRA "Mejoramiento de los
Servicio de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga-
Región San Martín"-Ítem N°02"**

Obra	:	"Mejoramiento de los Servicio de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga-Región San Martín"-Ítem N°02
Ubicación	:	Entre los Jirones Lima – Junín – Elisa Peña Herrera y Huallaga
Entidad Contratante	:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Contratista	:	Consortio Salud Saposoa: (Construcción y Administración S.A, Chung & Tong Ingenieros S.A.C, SAINC Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú)
Contrato	:	N°085-2013-GRSM-PEHCBM/PS
Sistema Contratación	:	Suma Alzada
Modalidad de Ejecución	:	Llave en Mano
Fecha de Inicio de Obra	:	26/08/2015
Plazo de Ejecución	:	390 días calendario
Fecha de Término Real	:	16/06/2020
Costo de Obra Vigente	:	S/. 63,629,302.11
Supervisión	:	(Consortio Hospitalario San Martín (Euroconsul Sucursal Perú y Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C)

En la ciudad de Saposoa, Provincia de Huallaga, Región San Martín, en las instalaciones de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga-Región San Martín", siendo las 08:00 a.m. del día 14 de setiembre del 2020, se reunieron, por una parte, en representación del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), la Comisión de Recepción de Obra designada mediante Resolución Gerencial N°114-2020-GRSM-PEHCBM/GG, integrada por:

A. Representantes de la Entidad:

Presidente:

Ing. Tania Margarita Neira León: General – Estructuras

Miembros:

Ing. Luis Ernesto Cunia Pérez : Especialista Estructuras

Ing. Boris Gálvez Zegarra : Especialista en Comunicaciones

Ing. Carlos Armando Ríos López: Especialista Equipamiento Biomédico

Ing. Manuel A. Rocha Pizango : Especialista Mecánica – Eléctrica

A series of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the previous block. From left to right, they appear to be: Luis Ernesto Cunia Pérez, Boris Gálvez Zegarra, Carlos Armando Ríos López, Manuel A. Rocha Pizango, and Tania Margarita Neira León. There are also some additional scribbles and marks on the page.

Arq. Sandra S. Shupingahua Sangama: Especialista Arquitectura
 Ing. Anita Dianith Carrero Huancas : Especialista Instalaciones Sanitario

B. Representantes de la supervisión "Consortio Hospitalario San Martín":

Jefe de Supervisión : Ing. Marco Moreno Rodríguez
 Especialista Instalaciones Sanitarias : Ing. Hugo Alberto Vélez Quiroz
 Especialista en Equipamiento Biomédico: Dra. María Adela Mera Ávalos
 Especialista en Cableado Estructural : Ing. Hover Pérez Cruzalegui

C. Representantes del Contratista "Consortio Salud Saposoa":

Residente de Obra Ing. Jaime Pedro Salcedo Vera

Considerando que este proceso de recepción se viene realizando en un escenario atípico debido a la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19, declarada por el Estado Peruano mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y Decreto Supremo N°44-2020-PCM precisado por el decreto Supremo N°046-2020-PCM y modificados por los Decretos Supremos N°051-2020-PCM y N°064-2020-PCM, donde todos los miembros del Comité, hemos optimizado nuestros plazos de revisión, los cuales se han realizado de acuerdo a lo indicado en el Artículo 210 del Reglamento de la LCE cumpliendo con la **verificación de los planos y especificaciones técnicas, efectuando las pruebas y protocolos que han determinado el funcionamiento de las instalaciones y equipos**, en respuesta a una necesidad, urgente de ampliar el servicio de salud a fin de mitigar la emergencia sanitaria por el rebrote del COVID - 19 e incrementar la oferta de camas hospitalarias, siendo la Provincia de Huallaga una de las más afectadas en la región.

Con fecha 14/09/2020, se concluye con la revisión de la Obra, encontrándola con observaciones, motivo por el cual no se encuentra recepcionable, siendo estas observaciones las siguientes a partir del folio 5.

Del Contratista: de acuerdo al RLCE en su Artículo 210 (Recepción de obra y plazos) numeral 3, el contratista procede a anotar la disconformidad con observaciones realizadas por el comité de recepción, por lo que procedemos a anotar las siguientes discrepancias:

- Especialidad de Arquitectura Observaciones: 1463, 1460, 1459, 2157, 2151, 1781, 2256, 2159, 2104, 2043, 2042, 2040, 2025, 1642, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1236, 268.
- Especialidad de Comunicaciones Observaciones: 1310, 1305, 1299, 1504, 1024, 1025, 1518, 1219, 1232, 1208, 1805, 1674, 1020.
- Especialidad de Electromecánicas Observaciones: 5, 9, 12, 14.

- Especialidad de Equipamiento Observaciones: 1386, 1893, 2056, 1333, 1673, 1740, 1800, 2286, 2288, 2307, 2316, 2326, 2081, 2083, 2161, 2163, 2169, 2178, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2190, 2193, 2195, 2196, 2198, 2204, 2208, 2211, 1170, 2224, 2321, 2328, 1885, 1886, 1990, 2298, 2306, 2315, 2298, 2320, 2325, 2330, Informe N°02.
- Especialidad de Estructuras Observaciones: 1826, 1548, 1495, 1465, 1528, 1440, 1442, 1823, 1415, 1497, 1436, 1451, 1427, 1430, 1860, 1562, 1458, 1449, 1433, 1483, 1820, 1957, 1833, 1839, 1825.

Los detalles se adjuntan en el anexo único por especialidad según los folios 399-1, 399-2, 399-3, 419-1, 419-2, 425-1, 446-1, 446-2, 446-3, 446-4, 446-5, 446-6, 446-7, 518-1, 518-2 y 518-3.

Siendo las 10:30 a.m, del mismo día, se dio por concluido el acto y se procedió a firmar la presente Acta, 05 ejemplares originales en señal de conformidad.

Por el Comité de Recepción:



Tania Margarita Neira León
 Presidente del Comité de Recepción de Obra
 Ing Civil – CIP N° 71296



Luis Ernesto Cunia Pérez
Especialista en Estructuras
 Miembro del Comité de Recepción de Obra
 Ma.Ing Civil – CIP N° 85274



Boris Gálvez Zegarra
Especialista en Comunicaciones
 Miembro del Comité de Recepción de Obra
 Ing Sistemas e Informática – CIP N° 223197



Manuel A. Rocha Pizango
Especialista Mecánica Eléctrica
 Miembro del Comité de Recepción de Obra
 Ing. Mecánico – CIP N° 126585




Sandra S. Shupingahua Sangama
Especialista Arquitectura
 Miembro del Comité de Recepción de Obra
 Arq. – CAP N° 20184



Carlos Armando Ríos López
Especialista Equipamiento Médico
 Miembro del Comité de Recepción de Obra
 Ing. Electrónico – CIP N° 72624






Anita Dianith Carrero Huancas
Especialista Sanitario
Miembro del Comité de Recepción de Obra
Ing Sanitario – CIP N° 195251

Por la Supervisión de Obra: "Consortio Hospitalario San Martín"

CONSORCIO HOSPITALARIO SAN MARTIN

MARCO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN

Marco Moreno Rodríguez
Jefe de Supervisión
Ing Civil – CIP N°75510

HOVER PÉREZ CRUZALEGUI
INGENIERO ELECTRONICO
FA. CIP N° 118962

Hover Pérez Cruzalegui
Especialista en cableado estructurado
Ing Electricista – CIP N°118962

Dra. María Adela Mera Avalos
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO
CMP: 17661 RNE:0135

Dra. María Adela Mera Avalos
Especialista en equipamiento hospitalario
CMP N°17661 RNE N°8135

Hugo Alberto Vélez Quiroz
Especialista en instalaciones sanitarias
Ing Sanitario – CIP N°17385

.....
HUGO ALBERTO VELEZ QUIROZ
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 17385

Por el Contratista: "Consortio Salud Saposoa"

CONSORCIO SALUD SAPOSOA

Ing. Jaime P. Salcedo Vera
INGENIERO RESIDENTE

Jaime P. Salcedo Vera
Residente de Obra
Ing Civil – CIP N°53755